

OSTRZEŻENIE

Śruba sześciokątna z kołnierzem M18x1, 5x65 do piasty SAF-HOLLAND:

Od pewnego czasu na rynku dostępne są nieoryginalne śruby sześciokątne **Ref. 04 343 2801 10 (między innymi, stosowane w piastach 03 434 3650 00)**, które ze względu na podobny kształt mogą zostać zamontowane w osiach SAF jako zamiennik naszych własnych oryginalnych śrub sześciokątnych.

Jednakże podrobione śruby różnią się znacznie od naszych oryginalnych śrub. Analiza materiału, z którego wykonano skopiowane śruby wykazała jednoznacznie, że zostały one osłabione poprzez proces produkcyjny. Może to prowadzić do oderwania się łba śruby nawet przy zastosowaniu niskiego momentu obrotowego!

Dla Państwa, jako Klientów wizualne odróżnienie śrub oryginalnych od podrobionych jest praktycznie niemożliwe. Nawet w przypadku właściwie wykonanego dokręcenia podrobionych śrub, dookoła łba śruby mogą pojawić się pęknięcia, których Użytkownik nie zobaczy i nie zidentyfikuje gołym okiem. Podczas użytkowania łeb śruby sześciokątnej jest naprężony, i może nastąpić jego oderwanie, co w konsekwencji może skutkować m.in. oderwaniem się koła. Łby śruby oderwane podczas jazdy mogą spowodować uszkodzenia pojazdów innych użytkowników ruchu, gdyż odrywają się od reszty śruby w sposób niekontrolowany.

Jest to podstawą zagrożenia bezpieczeństwa, jako że nie można zagwarantować już wystarczającego połączenia śrubowego. Części śrub, które psują się i odpadają mogą być również zagrożeniem dla innych. Zgodnie z dostępnymi aktualnie informacjami, niebezpieczeństwo wynikające z użycia nieoryginalnych śrub sześciokątnych nie może zostać wykluczone, dlatego zalecamy wyjątkową ostrożność w tym zakresie.

Pragniemy również poinformować, że śruby sześciokątne zostały zaprojektowane do jednorazowego użytku. Jeśli zostaną dokręcone wg specyfikacji a potem poluzowane, należy wtedy użyć nowych śrub sześciokątnych.

Niniejszym oświadczamy, że nigdy nie autoryzowaliśmy użytkowania produktów nieoryginalnych i nie będziemy autoryzowali ich użycia w przyszłości. Jeśli pomimo to zostaną one użyte w naszych osiach, firma nie będzie ponosiła odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku takiego działania.

Ważna informacja 92 – Części zamienne

Prosimy o poinformowanie wszystkich Waszych Klientów, których to może dotyczyć.

W przypadku pytań lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt pod numerem:

0049/(0)6095/301-301.



Nieoryginalna śruba sześciokątna



Oryginalna śruba sześciokątna SAF



Mikropęknięcia dookoła łba nieoryginalnej śruby sześciokątnej.



Oznaczenie SAF oryginalnej śruby sześciokątnej SAF, zawierające numer części 2801. Klasa wytrzymałości (10.9) jest również określona na łbie śruby.