

Cher(e) client(e),

Si vous devez remplacer les étriers et les plaquettes de frein en cas de réparation, nous vous signalons qu'une identification sûre n'est possible que par le biais du numéro de série.

**Veillez noter que le mélange des 2 générations d'étriers sur un même essieu n'est pas recommandé !**



SAF SBS2220 H0

3 080 0081/ 0082 01  
3 057 0096 00

Année de fabrication jusqu'à: 11.2018

N° de série jusqu'à: xx18330xxxx

SAF SBS2220 H01

3 080 0097/ 0098 00  
3 057 0015 00

Année de fabrication à partir de: 12.2018

N° de série à partir de: xx18331xxxx

## PLAQUE D'IDENTIFICATION

SAF-HOLLAND GMBH D-63856 BESENBAACH · GERMANY			
Version	B19-22S	ID1 - SBS2243	
Serial No.	xx 18 331 xxxx	ID2 - SBS2220 H01	
Ident No.	347 91 55 7 49 21	ID3 - 10006	
Stat.	9000 kg Vmax. 105 km/h	ID4 - TDB0843	
Made in Germany	E	SN xx18331xxxx	

Le n° de série se décompose comme ceci :

XX JJ TTT NNNN

XX

Lieu de production

JJ

Année de production

TTT

Jour de production

NNNN

Numéro de production dans le jour

## IDENTIFICATION PARTS ON DEMAND

Une identification sûre et précise dans POD n'est possible qu'avec le n° de série de l'essieu !  
Veillez vous connecter à POD avec vos identifiants.



Catalogue



Demande de n°



parts on demand

		59	03080008101	03080008101	Groupe étrier de frein	SBS 2220 H0	jusqu'au 11.2018
		60	03080008201	03080008201	Groupe étrier de frein droite	SBS 2220 H0	jusqu'au 11.2018
		064	03057009600	03057009600	Kit de plaquette de frein	SBS 2220 H0	jusqu'au 11.2018
		59	03080009700	03080009700	Groupe étrier de frein	SBS 2220 H01	à partir du 12.2018
		60	03080009800	03080009800	Groupe étrier de frein droite	SBS 2220 H01	à partir du 12.2018
		064	03057001500	03057001500	Kit de plaquette de frein	SBS 2220 H01	à partir du 12.2018

Tel. +49 6095 301-301 · originalparts@safholland.de · 2020-01-15 · XL-AM3103AL-de-DE RevA\_fr-DE